
T=2h−T=0h:60deg:rms=(2.4,2.0)
Yshift (micron)
Xshift (micron)
10
5
0
−5
−10
−10
−5
0
5
10


T=4h−T=2h:60deg:rms=(1.2,0.9)
Yshift (micron)
Xshift (micron)
10
5
0
−5
−10
−10
−5
0
5
10