
T=2h−T=0h:60deg:rms=(2.4,2.0)
10
5
0
−5
−10
Yshift (micron)
−10
−5
0
5
10
Xshift (micron)


T=4h−T=2h:60deg:rms=(1.2,0.9)
10
5
0
−5
−10
Yshift (micron)
−10
−5
0
5
10
Xshift (micron)