
Stepsize difference (60deg−0deg) (micron)
10
0
−10
0
20
40
60
80
Stepsize at 00 deg (micron)
Stepsize difference (60deg−0deg) (micron)
10
0
−10
0
20
40
60
80
Stepsize at 00 deg (micron)
Stepsize difference (60deg−0deg) (micron)
10
0
−10
0
20
40
60
80
Stepsize at 00 deg (micron)
Stepsize difference (60deg−0deg) (micron)
10
0
−10
0
20
40
60
80
Stepsize at 00 deg (micron)