



左図:PIRの機械中心に対するCMMのXY軸(ノギスで測定)

CMMの原点とPIRの機械中心がずれているのは取り付けたときにきちんと原点あわせをしていないため。InRの中心位置は測定していない。

下図:PIRに対するEchidnaの取り付け位置

いずれも天頂方向から

